

## horo - Fehler #15

### Solder prozess not reliable

21.07.2021 13:35 - Redmine Admin

|   |               |                             |             |
|---|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Status:</b>  | Erledigt      | <b>Beginn:</b>              | 21.07.2021  |
| <b>Priorität:</b>   | Normal        | <b>Abgabedatum:</b>         |             |
| <b>Zugewiesen an:</b>   | Redmine Admin | <b>% erledigt:</b>          | 100%        |
| <b>Kategorie:</b>   |               | <b>Geschätzter Aufwand:</b> | 0.00 Stunde |
| <b>Zielversion:</b>   | V0.0.1        | <b>Aufgewendete Zeit:</b>   | 0.00 Stunde |
| <b>CS Zielversion:</b>  |               |                             |             |
| <b>Beschreibung</b><br>After 5 solder runs, some LEDs on IMS PCB were still not soldered.<br><br>Verify the solder ramps with:<br><br><a href="https://www.tme.eu/Document/b7e333fea473ab83d4d4283416af86dc/PK2N-3LDE-HSD.pdf">https://www.tme.eu/Document/b7e333fea473ab83d4d4283416af86dc/PK2N-3LDE-HSD.pdf</a> |               |                             |             |
| <b>Unteraufgaben:</b>   |               |                             |             |
| Fehler # 16: Verify the solder ramps  |               |                             | Erledigt    |
| Fehler # 17: Verify temperature sensor  |               |                             | Erledigt    |

### Historie

#### #1 - 21.07.2021 13:37 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#### #2 - 13.09.2021 11:41 - Redmine Admin

Results very good with new solder paste.  
Check if the temperatures could even be reduced.

#### #3 - 13.09.2021 11:49 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert  
- Zugewiesen an wurde auf Redmine Admin gesetzt

#### #4 - 13.09.2021 11:49 - Redmine Admin

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#### #5 - 13.09.2021 11:52 - Redmine Admin

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert