

Rufa - Fehler #426

Footprint fuer thermocouple-Kupplung hat fehler

15.09.2023 11:28 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	15.09.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
THT-Loecher fuer Kontakte viel zu klein.			