

mainSwitch - Fehler #210

PCB routing problem

02.07.2022 12:50 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	02.07.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
U4-pin7 trace has small gap to pad which leads to trace cut. Can this be prevented by Kicad design rules?			

Historie

#1 - 01.02.2024 14:27 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert