

Minutnik elnk - Fehler #298

Temperature-Sensor, Flash etc are permanently on VDD

03.11.2022 15:02 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	03.11.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.x	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
There is already an switch for Display. Temperature-sensor and FLASH can be connected to this power source. Need to make serious power measurements.			

Historie

#1 - 03.11.2022 18:33 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 18.02.2024 15:05 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert