

Biwak - Fehler #386

I2C is not working

23.03.2023 14:48 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	23.03.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v2.5.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Restoring I2C results in timeout error. Although the data looks corect. Maybe this is an stack overflow. • Fill the stack with pattern. Control that patter is still valid on bottom of stack. ◦ <code>extern char _user_stack; char *bp=&_user_stack; while (bp<sp){ *bp=0x77;bp++ };</code> ◦ <code>test_assert(_user_stack == 0x77);</code> • Run the bringup tests on CANSwitch ◦ screw timeouts down again			

Historie

#1 - 27.03.2023 14:30 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert