

# CANDis - Fehler #554

## Touch calibration needed

24.08.2024 17:20 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	24.08.2024
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.7.1	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			
Calibration values are hardcoded at the moment. At least one device does not work very good with this values.			
The code for the calibration is in minutnik2-repos. Values have to be stored in SPI-Flash.			

## Historie

### #1 - 26.08.2024 11:28 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt
- Zielversion wurde auf v0.7.1 gesetzt

### #2 - 27.08.2024 17:24 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert