

Helios - Fehler #716

Driver board: No level shifter for I2C

25.11.2025 11:30 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	25.11.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Best solution would have been so use level shifter for I2C lines.			