

mainSwitch - Fehler #434

Power supply on CANBus is very poor

14.11.2023 11:58 - Maximilian Seesslen

Status:	Abgewiesen	Beginn:	14.11.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
The traces are only 0.2mm			
Link			

Historie

#1 - 14.11.2023 14:47 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Abgewiesen geändert

Duplicate