

Biwak - Fehler #456

link-script: section '.marker' is not marked with '(NOLOAD)'

05.12.2023 16:34 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	05.12.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Test again if size is an problem then. 'rufa' is an good candidate. Should fail with missin '(NOLOAD)' and succeed with it.			
<pre>. = ALIGN (__flash_page_size); PROVIDE (_start_user_flash = .);</pre>			

Historie

#1 - 05.12.2023 16:38 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 10.12.2023 10:17 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert
- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt