

Helios - Fehler #720

Eval-RTC: Strange behaviour when battery gets removed

09.12.2025 10:48 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	09.12.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Software waits till button gets removed. This may result in very strange behaviour when battery is empty. Maybe N-MOSFET is usefull anyways. Is wakeup on falling edge posible? No.			